


«Согласовано»  
Начальник ОСЗН  
по Заиграевскому району  
А.С. Сафронова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«Утверждаю»  
Директор школы  
МБОУ «Челутаевская ООШ №2»  
*Т.И. Баранова* Т.И. Баранова.



«04» декабря 2019г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№        1  

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта 671338, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (3км), ул. Школьная, д.4.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   1   этаж,   1639,3   кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_   8802   кв. м

1.4. Год постройки здания   1970   последнего капитального ремонта   нет  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:   текущего 2020г. капитального- да    
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2» (МБОУ «Челутаевская ООШ №2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671312, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (3 км), ул. Шольная, д.4.

1.8. Основание для пользования объектом:   оперативное управление  

1.9. Форма собственности:   государственная  

II Территориальная принадлежность:   муниципальная  

III Вышестоящая организация (наименование)   Управление образованием администрации муниципального образования «Заиграевский район»  

IV Адрес вышестоящей организации, другие координаты   671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул Октябрьская д.14  

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

I Сфера деятельности:   образование  

II Виды оказываемых услуг:   образовательные услуги в соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством  

III Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

*И* Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

*Л* Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

В Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нарушениями зрения*

И Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 человек

Б Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

*нет*

## 2. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка пассажирского транспорта расположена в 500 м. от школы, на улице П ( пешком)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *Временно недоступно*

### 3. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4.2. Период проведения работ 2019 – 23 в рамках исполнения *не предусмотрено*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

#### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность условная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

с Управлением образования АМО «Заиграевский район», Министерством образования и науки Республики Бурятия

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет

#### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

*(наименование сайта, портала)*

### 4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1 Анкеты (информации об объекте) от « 04 » декабря 2019 г.,
- 2 Акта обследования объекта: № акта 1 от « 11 » декабря 2019 г.
- 3 Решения Комиссии по приемке помещений от « 11 » декабря 2019 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_ 1

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 . Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение

*Д* Адрес объекта 671312, Республика Бурятия, Заиграевский район,  
п. Челутай (Зкм), ул. школьная, д.4.

*В* Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ 1 этаж, \_\_\_\_\_ 1639,3 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, \_\_\_\_\_ 8802 кв.м

*И* Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта нет

*Б* Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 капитального не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

*Б* Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2» (МБОУ «Челутаевская ООШ №2»)

*Г* Юридический адрес организации (учреждения) 671312, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (Зкм), ул. Школьная, д.4.

*В* Основание для пользования объектом: оперативное управление

*В* Форма собственности: государственная

*Ю* Территориальная принадлежность: муниципальная

*Ш* Вышестоящая организация (наименование) Управление образованием администрации муниципального образования «Заиграевский район» тел 8(301)3641924

*ИД* Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул Октябрьская д.14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*Д* Сфера деятельности: образование

*Д* Виды оказываемых услуг образовательные услуги в соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством

*В* Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

*Д* Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

25 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

26 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120

27 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка пассажирского транспорта расположена в 500 м. от школы, на улице Победы ( пешком)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД
---	---	-----

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *Временно недоступно*

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### 4.2. Период проведения работ 2018 – 19 в рамках исполнения *не предусмотрено*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступность условная*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

с Управлением образования АМО «Заиграевский район», Министерством образования и науки Республики Бурятия

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет

### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

*(наименование сайта, портала)*

УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы  
Т.И Баранова.

«\_04\_»декабря 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

п. Челутай (3 км) " 4 " декабря 20 19 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.3. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта 671312, Республика Бурятия, Заиграевский район,  
п. Челутай (3км), ул. Школьная , д.4.

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание \_ 1 \_ этажей, \_ 1639,3 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8802 кв.м

1.4. Год постройки здания 1970 , последнего капитального ремонта  
нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального  
не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –  
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2»  
(МБОУ «Челутаевская ООШ №2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671312, Республика Бурятия,  
Заиграевский район, п. Челутай (3км), ул. Школьная, д 4.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
остановка пассажирского транспорта расположена в 500 м. от школы, на улице  
Победы ( пешком)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

*Временно недоступно*

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019 – 23 в рамках исполнения не предусмотрено  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность условная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_  
да

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Челутаевская ООШ №2» на \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт ООО «Байкальское бюро технических и кадастровых работ» МБОУ «Челутаевская ООШ №2» на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

#### Руководитель

рабочей группы директор школы Баранова Т.И. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

#### Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР Никонова Г.А. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

завхоз Житухина И.А. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

#### представители родительской общественности

Карбаинова Т.А. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Подпись)

Язынина Л.Д. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

#### представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (3 км), ул. Школьная ,

д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Недоступно для инвалидов-колясочников, слепых	К,О,С, Г	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие приспособленных путей движения для маломобильных групп населения	К,О,С, Г	Должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН система средств информационной поддержки. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. Покрытие пешеходных	Капитальный ремонт

							дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Не нужна			
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Пандус нужен	К,О,С, Г		
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие автостоянки и парковки	К,О,С, Г	Обустройство автостоянки и парковки: На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности	индивидуальное решение с ТСР

						покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие приспособленных путей движения для маломобильных групп населения Отсутствие автостоянки и парковки	Всех категорий		Капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, Г, У)

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (Зкм), ул. Школьная ,

д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Пандус требуется	К,О,		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Площадка имеется, не оборудована водоотводом, подогревом поверхности покрытия.	К,О,	Оборудование входной площадки при входах: водоотводом, подогревом поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 (СП 59.13330.2012) Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Дверь есть, не приспособлена для инвалидов-колясочников	К,О,С	На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях	Капитальный ремонт

						<p>одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).</p>	НТ
2.5	Тамбур	есть		Тамбур имеется не Соответствуют размеры	К,О	<p>Расширение тамбура Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.</p> <p>Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании "от себя" не менее 0,3 м, а при открывании "к себе" - не менее 0,6 м.</p> <p>При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.</p>	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Площадка имеется, не оборудована водоотводом, подогревом поверхности покрытия. Дверь есть, не приспособлена для	Всех категорий	Расширение дверного проема для беспрепятственного доступа МГН	Капитальный ремонт

				инвалидов-колясочников Тамбур имеется, не соответствуют размеры.			
--	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У)			Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, Г, У)

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (3км), ул.

Школьная , д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			- параметры структурно-планировочных элементов соответствуют нормативным требованиям;	К,О,С, Г	<p>Обустройство приспособленных путей движения для маломобильных групп населения Пути движения внутри здания: Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:</p> <p>при 1,5 м; движении кресла-коляски в одном направлении и при 1,8 м. встречном м. движении</p> <p>При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для:</p>	текущий ремонт

						<p>поворота на 90° - равное 1,2 1,2 м;</p> <p>разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.</p> <p>В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла- коляски на 180°.</p> <p>Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м.</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационн ых путей должны иметь тактильные предупреждающи е указатели и/или контрастно окрашенную поверхность</p>	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					

3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	К,О	Установка пандуса	Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-				
3.5	Дверь	есть			- параметры структурно-планировочных элементов соответствуют нормативным требованиям;	К,О,С	Расширение дверей. Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	К,О,Г, С,У	Обустройство путей эвакуации Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания:  Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.)	Технические решения невозможны

						должна быть не менее:  при 1,5 движении м; кресла- коляски в одном направлен ии при 1,8 встречном м. движении	
	ОБЩИЕ требования к зоне				- параметры структурно- планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;		Техни ческие решен ия невозм ожны

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	ВНД	2,3,4,5,11	3,4,5,6,7,8	технические решения невозможны

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (3км), ул.

Школьная , д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие Элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			- параметры структурно-планировочных элементов не соответствует не в полной мере нормативным требованиям (не соответствует напольное покрытие, размещение розеток, отсутствуют тактильные, акустические, визуальные средства информации)	К, С, Г	В здании должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего , а также эвакуации в случае экстренной ситуации. Требуется установка розеток на высоте 0.8 м, замена напольного покрытия, установка тактильных, акустических, визуальных средств информации	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (зал для приема пищи)	есть			Ширина между столами соответствует размерам (не менее 1,8 м) проем-выезд соответствует, но высокий порог	К	Ширина между столами не менее 1,8 м проем-выезд. В образовательных учреждениях для учащихся	Капитальный ремонт

							инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			параметры структурно-планировочных элементов не соответствует нормативным требованиям	К	Расширение ширины пути движения до соответствующих нормативных требований	Технически решение невозможно
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				параметры структурно-планировочных элементов не соответствует не в полной мере нормативным требованиям (не соответствует напольное покрытие, размещение розеток, отсутствуют тактильные, акустические, визуальные средства информации) параметры структурно-планировочных элементов (коридоры) не соответствует нормативным требованиям	К, С, Г	Установка розеток, замена напольного покрытия, установка тактильных, акустических, визуальных средств информации Расширение ширины пути движения до соответствующих нормативных требований	Капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, У)	3,4,5,6,7	5,6,9,10,11,12	Капитальный ремонт
---	-------------	-----------	----------------	--------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ-И (О, У) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (Зкм), ул. Школьная , д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	все	Установка проходов шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров. Доступная туалетная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться	Техническое решение невозможно

							наружу.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	Душевая отсутствует	все	Установка душевой	Техническое решение невозможно
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	все	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м,	Техническое решение невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне				- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;	все	Установка проходов шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров Установка душевой Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м,	Техническое решение невозможно

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	8,9,10,11,12	4,13,14,15,16	Технические решения невозможны

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Челутаевская основная общеобразовательная школа №2»

Адрес объекта Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Челутай (Зкм), ул.

Школьная, д.4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности визуальные, отсутствуют. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН.	всех	Установка системы визуальных средств информации и сигнализации об опасности	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности звуковые отсутствуют. Для аварийной звуковой сигнализации следует	всех	Установка системы акустических средств информации и сигнализации об	Капитальный ремонт

					применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям <a href="#">ГОСТ 21786</a> . Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.		опасности	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Системы средств информации и сигнализации об опасности тактильные отсутствуют. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы.	всех	Установка системы тактильных средств информации и сигнализации об опасности	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности визуальные, акустические, тактильные отсутствуют	всех	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах: парковочные места; зоны посадки пассажиров; входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными;	Капитальный ремонт

						<p>места в общих санузлах; гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными; лифты и другие подъемные устройства; зоны безопасности; проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными. Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу, могут предусматриваться при необходимости в следующих местах: недоступные входы в здание; недоступные общественные уборные, душевые, ванны; выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ВНД	-	-	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ВНД

**Фото № 1**

**Территория, прилегающая к зданию**



**Фото № 2**

**Вход в здание**







**Фото № 3**  
**Тамбур, вход в здание**



**Фото № 4**  
**Пути передвижения. Вестибюль.**



Фото № 5 Пути передвижения, коридор



**Фото № 6 Зона целевого назначения объекта (зал для приема пищи)**



**Фото № 7 Зона целевого назначения объекта (зал для приема пищи)**



**Фото № 8**

**Зона целевого назначения объекта (кабинет для занятий)**



**Фото № 9**

**Зона целевого назначения объекта (кабинет для занятий)**



**Фото № 10**

**Санитарно-гигиенические помещения (туалет для мальчиков)**



**Фото № 11**

**Санитарно-гигиенические помещения (туалет для девочек)**



Фото № 12

Санитарно-гигиенические помещения (умывальник)



Фото № 13

Санитарно-гигиенические помещения (умывальник для мальчиков)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат	603332450510203670830559428146817986133868575785
Владелец	Баранова Татьяна Ивановна
Действителен	С 27.11.2021 по 27.11.2022